
	เอกสารการตรวจสอบลักษณะทาง กายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ เครื่องมือ
ชื่ออาคาร	
ที่ตั้ง	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ลักษณะอาคาร	อาคารสูง 3 ชั้น

หมายเลขห้อง	F12218A	ชั้น	2
ชื่อห้อง	ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1		
ฝ่าย	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ		



KEY-PLAN

รายการที่ตรวจสอบ		ผลการตรวจสอบ		วันที่ตรวจสอบ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
งานสถาปัตยกรรม				
P	ผนัง	✓		14/12/63
F	พื้น	✓		14/12/63
C	ฝ้าเพดาน	✓		14/12/63
D	ประตู	✓		14/12/63
W	หน้าต่าง	✓		14/12/63
R	หลังคา	✓		14/12/63
Cle.	ทางเดินภายในห้อง	✓		14/12/63
ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์				
Fur.L	เฟอร์แลบ	✓		14/12/63
Fur.L	เฟอร์ลอยตัว	✓		14/12/63
Ho.	ตู้ดูดควัน	✓		14/12/63
งานวิศวกรรมโครงสร้าง				
F	ฐานราก	✓		14/12/63
CO	เสา	✓		14/12/63
B	คาน	✓		14/12/63
S	พื้น	✓		14/12/63
งานวิศวกรรมไฟฟ้า				
L	แสงสว่าง(หลอดไฟ)	✓		14/12/63
S/SP	สวิตช์/เต้ารับ/เต้าเสียบ	✓		14/12/63
CB.	ระบบตัดตอนไฟฟ้า	✓		14/12/63
งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร				
Det.	อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้	✓		14/12/63
Ext.	อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน	✓		14/12/63
LI	ระบบฉุกเฉินและติดต่อสื่อสาร	✓		14/12/63
Exit.	ทางหนีไฟ	✓		14/12/63
งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม				
SNn	ระบบท่อน้ำ	✓		14/12/63
Pm	สุขภัณฑ์	✓		14/12/63
CW	ระบบน้ำดี	✓		14/12/63
WW	ระบบน้ำเสีย	✓		14/12/63
งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ				
M	เครื่องปรับอากาศ	✓		14/12/63
F	พัดลมระบายอากาศ	✓		14/12/63
อื่นๆ				
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจสอบรายการ				
ผู้ตรวจสอบ				

วิศวกรโยธา