



HF-2-19

แบบบันทึกการตรวจสอบตู้ดูดควัน

ห้องปฏิบัติการ เคมี เลขห้อง F2115A อาคาร F2
 ขนาด 90x200x235 CM รุ่น/Series number..... /
 ยี่ห้อ Easy Lab บริษัท SK power Able Co.LTD.
 วันที่ตรวจสอบ ๗ มิ.ย. 2567 ตรวจสอบครั้งที่ 1/2567
 ผู้ติดต่อประสานงาน นางสุวิทย์พร อ่อนเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 044-223329

รายละเอียดทั่วไป

1.ระบบไฟฟ้า

-แรงดันไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	220/380 V 50 Hz
-กระแสไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติA
-ไฟฟ้าแสงสว่างในตัว	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ปริมาณลมภายในตู้	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	<u>1.98 m/s = 1224</u> CFM
-มอเตอร์ไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ชุดอุปกรณ์ควบคุม/Display	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-สภาพสายไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

2.ระบบกำจัด (ไม่มีระบบกำจัด)

-ถังเก็บน้ำ	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-วาล์วน้ำ	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ท่อน้ำดี	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ท่อน้ำล้นและท่อน้ำทิ้ง	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ชาร์บถ้ำน้ำ	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-มอเตอร์ปั้มน้ำ	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

3.สภาพตัวตู้และระบบทางกล

-บานกระจกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-มือจับประตูบานเลื่อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ท่อระบายไปสารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ประตูเปิดปิดด้านล่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-แผ่นชั้นวางของ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-สายพาน/แกนเพลลา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ชุดหล่อลื่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
-ใบพัด BLOWER	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

นาง อ่อนเจริญ
 (นางสุวิทย์พร อ่อนเจริญ)

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
 วันที่ 12 มิ.ย. 2567

นายวิวัฒน์ หนองเงิน
 (นายวิวัฒน์ หนองเงิน)

ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ ๗ มิ.ย. 2567

นายอนุชา ปรากฏชื่น
 (นายอนุชา ปรากฏชื่น)

หัวหน้างานปรับปรุงฯ
 วันที่ 14 มิ.ย. 67