บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ศูนย์เครื่องมือฯ **โทรศัพท์** 3396 **โทรสาร** 3260
ที่ อว 7432(8) /4035 **วันที่** 30 มิถุนายน 2568
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานการตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยประจำเดือน มิถุนายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ)

อ้างถึงกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 3 ข้อ 13 (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง และข้อ 16 (3) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยในการตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด

บัดนี้ งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้พบปัญหาจากการตรวจสอบ ดังนี้ 1.ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 2.จุดที่รปภ.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งฝ่ายสนับสนุนฯได้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งไปยังส่วนอาคารสถานที่ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามเอกสารแนบท้าย ในการนี้จึงขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ (สามารถสแกนเอกสารได้จาก QR CODE นี้)

QR CODE
รายงานผลตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกีรติกร เรืองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

(นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย)
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์)
รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการดำเนินงาน

การตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

นายสมเกียรติ อรภาพ

นายช่างเทคนิคความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

ทบทวนโดย

นางสาวจิราภรณ์ ชาจันทึก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ตรวจสอบโดย

นางนงนภัส โฆษวิฑิตกุล

หัวหน้างานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

งานความปลอดภัยและและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารเครื่องมือ ๑

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร..เครื่องมือ 1 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F1-A1	DC-01	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ(หน้าห้องน้ำชาย)	ฝพน	15	ก.ย.2563	ก.ย.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F1-A2	DC-02	หน้าประตูทางเข้าโรงเครื่องมือกล	ฝพน	15	ก.ย.2563	ก.ย.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F1-A3	CO-01	หน้าประตูทางเข้าโรงเครื่องมือกล	ฝพน	10	ส.ค.2565	ส.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F1-A4	BF-01	หน้าห้องจ่ายไฟฟ้าหลัก1 โรงเครื่องมือกล	ฝพน	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F1-A5	BF-02	หน้าห้องจ่ายไฟฟ้าหลัก2 โรงเครื่องมือกล	ฝพน	15	เม.ย.2558	เม.ย.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F1-A6	CO-02	หน้าห้องพ่นสีโรงเครื่องมือกล	ฝพน	10	ส.ค.2565	ส.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F1-A7	DC-03	หน้าห้องพักพนักงาน โรงเครื่องมือกล	ฝพน	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F1-A8	DC-04	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ(หน้าห้องน้ำชาย+หญิง)1	ฝวศ	15	ก.พ.2559	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F1-A9	DC-05	หน้าห้อง(MAE)MamufacturingEngineering	ฝวศ.	15	ก.ย.2563	ก.ย.2563	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
10	F1-A10	CO-03	หน้าห้อง F1105A	ฝวศ.	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F1-A11	DC-06	หน้าห้อง F1124	ฝวศ	15	พ.ย.2560	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
12	F1-A12	DC-07	หน้าห้อง F1118 A	ฝวศ	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F1-A13	CO-04	หน้าห้อง F1117 A	ฝวศ	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F1-A14	BF-03	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า F1116 A	ฝวศ	15	ส.ค.2556	ส.ค.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F1-A15	DC-08	หน้าห้อง F1129	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F1-A16	DC-09	หน้าห้อง F1130	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F1-A17	DC-10	หน้าห้องทดสอบลูกปูน F1102-1	ฝวศ	20	ก.ค.2559	ก.ค.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F1-A18	CO-05	ภายในห้องพักพนักงาน(ฝ่าย.วศ.)	ฝวศ	10	ส.ค.2565	ส.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร..เครื่องมือ 1 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F1-A19	DC-11	หน้าห้อง F1103	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F1-A20	CO-06	หน้าห้อง Server Room SEDA	ฝพน	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F1-B1	DC-12	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ บันไดทางขึ้นชั้น2	ฝพน	10	ก.พ.2559	ก.พ.2559	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด
22	F1-B2	DC-13	หน้าประตูทางเข้า ลิฟท์ขนส่ง ชั้น2	ฝพน	15	มี.ค.2564	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
23	F1-B3	BF-04	ในห้องติดประตูทางเข้า ลิฟท์ขนส่ง ชั้น2	ฝพน	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
24	F1-B4	DC-14	หน้าห้องวิจัย F1216	ฝวท	10	ก.พ.2559	ก.พ.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
25	F1-B5	DC-15	หน้าห้องวิจัย F1233	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
26	F1-B6	CO-07	หน้าห้องวิจัย F1226	ฝวท	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
27	F1-B7	CO-08	หน้าห้องวิจัย F1210	ฝวท	10	ส.ค.2565	พ.ค.2563.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
28	F1-B8	CO-09	หน้าห้องวิจัย F1204	ฝวท	10	พ.ย.2560.	พ.ย.2560.	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด
29	F1-C1	DC-16	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ บันไดทางขึ้นชั้น3	ฝพน	10	ก.พ.2559	ก.พ.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
30	F1-C2	DC-17	หน้าประตูทางเข้า ลิฟท์ขนส่ง ชั้น3	ฝพน	15	มี.ค.2559	มี.ค.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
31	F1-C3	BF-05	ในห้องติดประตูทางเข้า ลิฟท์ขนส่ง ชั้น3	ฝพน	15	ก.ย.2559	ก.ย.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
32	F1-C4	DC-18	หน้าห้องวิจัย F1316	ฝวท	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
33	F1-C5	DC-19	หน้าห้องวิจัย F1333	ฝวท	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	F1-C6	DC-20	หน้าห้องวิจัย F1324	ฝวท	10	มี.ค.2555.	มี.ค.2555.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
35	F1-C7	DC-21	หน้าห้องวิจัย F1321	ฝวท	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	F1-C8	DC-22	หน้าห้องวิจัย F1310	ฝทก	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร..เครื่องมือ 1 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
37	F1-C9	DC-23	หน้าห้องวิจัย F1304 (ประตูทางเข้า)	ฝทก	10	มี.ค.2555.	มี.ค.2555.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ ๒

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคารเครื่องมือ 2 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F2-A1	DC-24	หน้าห้อง F2101	ฝวท	15	พ.ย.2559	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
2	F2-A2	CO-10	หน้าห้อง F2102	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F2-A3	DC-25	หน้าห้อง F2103	ฝวท	15	พ.ย.2559	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F2-A4	BF-06	หน้าห้อง F2104	ฝวท	15	ก.ย.2558	ก.ย.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F2-A5	DC-26	หน้าห้อง F2105	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F2-A6	CO-11	หน้าห้อง F2106	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F2-A7	CO-12	ภายในห้อง F2106	ฝวท	10	ม.ค.2557	ม.ค.2557	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F2-A8	CO-13	หน้าห้อง F2107	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F2-A9	BF-07	หน้าห้อง F2108	ฝวท	15	ก.ค.2558	ก.ค.2558	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด
10	F2-A10	DC-27	หน้าห้อง F2109	ฝวท	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F2-A11	DC-28	หน้าห้อง F2110	ฝวท	20	มี.ค.2558	มี.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F2-A12	DC-29	หน้าห้อง F2111	ฝวท	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
13	F2-A13	DC-30	หน้าห้อง F2112	ฝวท	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F2-A14	DC-31	หน้าห้อง F2113	ฝวท	15	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
15	F2-A15	DC-32	หน้าห้อง F2114	ฝวท	15	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
16	F2-A16	DC-33	ภายในห้อง F2115	ฝวท	20	มี.ค.2561	มี.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F2-A17	DC-34	หน้าห้อง F2116	ฝวท	20	มี.ค.2561	มี.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F2-A18	CO-14	ภายในห้อง F2116	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคารเครื่องมือ 2 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		ลิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F2-A19	CO-15	ภายในห้อง F2117	ฝวท	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F2-B1	DC-35	หน้าห้อง F2201	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F2-B2	DC-36	หน้าห้อง F2202	ฝวท	20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F2-B3	DC-37	หน้าห้อง F2203	ฝวท	15	ไม่ระบุ	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
23	F2-B4	CO-16	หน้าห้อง F2204	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
24	F2-B5	DC-38	หน้าห้อง F2207	ฝวท	20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
25	F2-B6	DC-39	หน้าห้อง F2207(1)	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
26	F2-B7	CO-17	หน้าห้อง F2205	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
27	F2-B8	DC-40	ในห้อง F2208	ฝวท	20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
28	F2-B9	DC-41	หน้าห้อง F2210	ฝวท	15	ก.พ.2555	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
29	F2-B10	CO-18	หน้าห้อง F2211	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
30	F2-B11	DC-42	หน้าห้อง F2212	ฝวท	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
31	F2-B12	DC-43	หน้าห้อง F2214	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
32	F2-B13	CO-19	หน้าห้อง F2215	ฝวท	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
33	F2-B14	DC-44	หน้าห้อง F2216	ฝวท	20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	F2-B15	BF-08	หน้าห้อง F2219	ฝวท	15	ม.ค.2558	ม.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
35	F2-B16	DC-45	หน้าห้อง F2213	ฝวท	20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	F2-B17	CO-20	หน้าห้อง F2209	ฝวท	10	พ.ย.2560.	พ.ย.2560.	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคารเครื่องมือ 2 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ ๓

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 3 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F3_A1	DC-46	หน้าห้อง F3101	ฝทก	15	มี.ค.2561	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
2	F3_A2	DC-47	หลังโต๊ะ รปภ	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F3_A3	DC-48	หน้าห้อง F3102	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F3_A4	DC-49	หน้าห้อง F3104	ฝทก	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F3_A5	DC-50	หน้าห้อง F3105	ฝทก	20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F3_A6	DC-51	หน้าห้อง F3107	ฝทก	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F3_A7	DC-52	โถงทางเดินชั้นล่าง	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F3_A8	DC-53	หน้าห้อง F3114	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F3_A9	DC-54	หน้าห้อง F3112	ฝทก	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F3_A10	DC-55	หน้าห้อง F3111	ฝทก	15	มี.ค.2560	มี.ค.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F3_A11	DC-56	ในห้อง F3111	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F3_A12	DC-57	หน้าห้อง F3110	ฝทก	15	ก.ค.2560	ก.ค.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F3_A13	DC-58	หน้าห้อง F3109	ฝทก	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F3_A14	DC-59	ทางเดินระหว่างห้องน้ำชาย หญิง	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F3_A15	BF-09	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝทก	15	ส.ค.2558	ส.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F3_B1	DC-60	ทางเดินด้านหลังห้องน้ำชาย หญิง	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F3_B2	DC-61	หน้าห้อง F3202	ฝวศ	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F3_B3	DC-62	ทางเดินระหว่างห้องน้ำชาย หญิง ชั้น2	ฝทก	15	ก.ค.2558	ก.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 3 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F3_B4	DC-63	หน้าห้อง F3210	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F3_B5	DC-64	หน้าห้อง F3207	ฝทก	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F3_B6	DC-65	หน้าห้อง F3205	ฝทก	15	ก.ค.2558	ก.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F3_B7	DC-66	หน้าห้อง F3201(ห้องน้ำชาย)	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		สิ่งของ

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 4 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F4_A1	DC-67	หน้าห้อง F4101	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F4_A2	DC-68	ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี F4102	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F4_A3	DC-69	หน้าห้อง F4105	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F4_A4	DC-70	ภายในห้อง F4106	ฝวศ	15	เม.ย.2566.	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
5	F4_A5	DC-71	หน้าห้อง F4107	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
6	F4_A6	DC-72	ภายในห้อง F4107(1)	ฝวศ	15	เม.ย.2566.	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
7	F4_A7	DC-73	ภายในห้อง F4107(Geotechnique1)	ฝวศ	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F4_A8	DC-74	หน้าห้อง F4109	ฝวศ	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F4_A9	DC-75	หน้าห้อง F4111	ฝวศ	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F4_A10	DC-76	หน้าห้อง F4112	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F4_A11	DC-77	หน้าห้อง F4114	ฝวศ	15	ก.พ.2556	มี.ค.2564.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F4_A12	DC-78	หน้าห้องทดสอบเครื่องยนต์	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F4_A13	DC-79	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องน้ำชาย	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F4_A14	DC-80	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องน้ำหญิง	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F4_A15	DC-81	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องน้ำชาย	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F4_A16	DC-82	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องน้ำชาย	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 4 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
17	F4_A17	DC-83	โถงทางเดิน(ห้องน้ำชาย+ชาย)	ฝวศ	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F4_A18	BF-10	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวศ	15	ก.ย.2560	ก.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
19	F4_A19	DC-84	หน้าห้อง F4110	ฝวศ	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F4_A20	CO-21	ภายในห้อง F4109	ฝวศ	10	ม.ค.2565	พ.ค.2563.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F4_A21	DC-85	ภายในห้อง F4110	ฝวศ	15	ม.ค.2565	ม.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F4_A22	DC-86	ภายในห้อง F4111	ฝวศ	15	ม.ค.2565	ม.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
23	F4_A23	CO-22	ภายในห้อง F4111	ฝวศ	10	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
24	F4_B1	DC-87	หน้าห้อง F4201	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
25	F4_B2	DC-88	หน้าห้องบัณฑิตศึกษาโยธา	ฝวศ	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
26	F4_B3	DC-89	หน้าห้องบัณฑิตธรณี4206	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
27	F4_B4	DC-90	หน้าห้องโทรคมนาคม4202	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
28	F4_B5	DC-91	หน้าห้องบัณฑิตศึกษาขนส่ง4212	ฝวศ	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
29	F4_B6	DC-92	หน้าห้องบัณฑิตศึกษาโลหการ	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
30	F4_B7	DC-93	หน้าห้องบัณฑิตศึกษาพอลิเมอร์	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
31	F4_B8	DC-94	หน้าห้องบัณฑิตศึกษาสิ่งแวดล้อม	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		สิ่งของ
32	F4_B9	DC-95	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องน้ำหญิง	ฝวศ	10	ต.ค.2560	ต.ค.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 4 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร E=ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ ๔

อาคารเครื่องมือ ๕

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 5 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F5_A1	DC-96	หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 9	ฝวศ	15	ก.ค.2560	ก.ค.2560	✓		✓		✓			✓	✓		✓			✓	คันบีบเป็นสนิม
2	F5_A2	DC-97	หน้าห้อง F5102	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F5_A3	DC-98	หน้าห้อง F5104	ฝวศ	15	ธ.ค.2563	ธ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F5_A4	DC-99	หน้าห้อง F5106	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F5_A5	DC-100	หน้าห้อง F5114	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F5_A6	DC-101	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ห้องน้ำหญิง	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F5_A7	BF-11	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวศ	15	ก.ค.2561	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F5_A8	DC-102	หน้าห้องปฏิบัติการการทาง F5107	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F5_A9	DC-103	ภายในห้อง F5107	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
10	F5_B1	DC-104	หน้าห้องวิศวกรรมพอลิเมอร์ F5201	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F5_B2	DC-105	หน้าห้องวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม F5202A	ฝวศ	20	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓			✓	✓		✓			✓	คันบีบเป็นสนิม
12	F5_B3	DC-106	หน้าห้องวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม F5202	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F5_B4	DC-107	หน้าห้อง F5205	ฝวศ	15	มี.ค.2563	มี.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 6 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F6_A1	DC-108	ทางเดินข้างเครื่องเจาะ6102	ฝวศ	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด
2	F6_A2	DC-109	หน้าห้องF6103เครื่องจักรกล(CNC)	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F6_A3	DC-110	หน้าห้องF6103เครื่องจักรกล(Wire-CUT)	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F6_A4	DC-111	หน้าห้องF6106(บรรยาย)	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F6_A5	DC-112	ทางเดินด้านหลังห้องF6103	ฝวศ	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F6_A6	BF-12	หน้าห้อง F6101	ฝวศ	15	เม.ย.2558	เม.ย.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F6_A7	CO-23	ภายในห้องF6103(เครื่องจักรกลชั้นสูง)	ฝวศ	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F6_A8	DC-113	ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ F6129	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F6_A9	DC-114	ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ F6130	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F6_A10	DC-115	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ห้องน้ำชาย	ฝวศ	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F6_A11	CO-24	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวศ	10	พ.ค.2563	พ.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F6_A12	DC-116	ประตูทางออกฝั่งตึกเซรามิค	ฝวศ	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F6_A13	DC-117	ประตูทางออกห้องพักพนักงาน(F6115)	ฝวศ	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F6_B1	DC-118	หน้าห้องคอมพิวเตอร์11(6201)	ฝวศ	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F6_B2	DC-119	หน้าห้องคอมพิวเตอร์10(6202)	ฝวศ	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		เก้าอี้
16	F6_B3	DC-120	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ห้องน้ำหญิง	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F6_B4	DC-121	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ห้องน้ำชาย	ฝวศ	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 6 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ๖/๑

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เซรามิค(เครื่องมือ 6/1) เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F6.1_A1	DC-122	หน้าห้องบดแร่(6144)	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F6.1_A2	DC-123	หน้าห้องเตาเผา(6141)	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F6.1_A3	DC-124	หน้าห้อง F6145	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F6.1_A4	DC-125	ภายในห้อง F6164A	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ ๗

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 7 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F7_A1	CO-25	หน้าห้อง F7116	ฝวท.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F7_A2	DC-126	ทางเดินข้างห้องน้ำหญิง-ชาย	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F7_A3	DC-127	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวท.	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F7_A4	DC-128	ทางเดินหน้าห้องF7118	ฝวท.	20	ส.ค.2562	ส.ค.2562		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F7_A5	CO-26	ภายในห้อง F7120 (ห้องพักพนักงาน)	ฝวท.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F7_A6	DC-129	หน้าห้องธรณีฟิสิกส์ F7124	ฝวท.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F7_A7	DC-130	ในห้องเตรียมตัวอย่าง F7125	ฝวท.	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562															ห้องล็อค
8	F7_A8	DC-131	ทางเดิน ก่อนขึ้นบันไดชั้น2	ฝวท.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F7_A9	DC-132	หน้าห้อง F7121	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F7_B1	DC-133	หน้าห้องพักพนักงาน	ฝวท.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F7_B2	DC-134	ทางเดิน(ห้องเก็บแผนที่)	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F7_B3	DC-135	หน้าห้องแม่ข่ายโนอา	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ ๙

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 9 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F9_A1	DC-136	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ ชั้น1	ฝวส	15	พ.ย.2550	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
2	F9_A2	DC-137	หน้าห้อง F9120	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F9_A3	DC-138	หน้าห้องหัตถการพื้นฐาน9104	ฝวส	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F9_A4	DC-139	หน้าห้อง F9105(1023)	ฝวส	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F9_A5	DC-140	หน้าห้อง F9125	ฝวส	15	ก.พ.2556	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
6	F9_A6	DC-141	หน้าห้อง F9123(ห้องเก็บร่าง อ.ใหญ่)	ฝวส	15	ก.พ.2556	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
7	F9_A7	DC-142	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำข้างประตูหนีไฟ F9/1057	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F9_A8	DC-143	หน้าห้อง F9 (1054)	ฝวส	15	ก.พ.2556	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
9	F9_A9	DC-144	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F9132	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F9_A10	DC-145	หน้าห้อง F9136	ฝวส	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F9_A11	BF-13	หน้าห้อง F9101-1	ฝวส	15	ก.ค.2558	ก.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F9_A12	DC-146	หน้าห้อง F9102 ข้างลิฟท์ ชั้น1	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F9_A13	DC-147	หน้าห้อง F9134	ฝวส	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F9_A14	DC-148	หน้าห้อง F9130	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F9_B1	DC-149	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ ชั้น2	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F9_B2	DC-150	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F9281	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 9 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
17	F9_B3	DC-151	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าประตูหนีไฟ(2099)	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F9_B4	DC-152	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ(2043)	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
19	F9_C1	DC-153	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ ชั้น3	ฝวส	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F9_C2	DC-154	หน้าห้องเครื่องมือกลาง F9312	ฝวส	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
21	F9_C3	DC-155	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ประตูหนีไฟ(3022)	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
22	F9_C4	DC-156	หน้าห้องเครื่องมือกลาง F9309 (3031)	ฝวส	15	ก.พ.2556	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
23	F9_C5	DC-157	หน้าห้องเครื่องมือกลาง (F9312-9313)	ฝวส	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
24	F9_C6	DC-158	หน้าห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์(F9315)	ฝวส	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
25	F9_C7	DC-159	หน้าห้อง F9/3044	ฝวส	15	ก.ค.2559	ก.ค.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
26	F9_C8	DC-160	หน้าห้องF9318	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
27	F9_C9	DC-161	หน้าห้อง F9302(บันไดทางขึ้น) 3002	ฝวส	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
28	F9_C10	DC-162	หน้าห้อง F9347	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
29	F9_C11	DC-163	หน้าห้อง F9333	ฝวส	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
30	F9_C12	DC-164	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ประตูหนีไฟ (3057)	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
31	F9_C13	DC-165	หน้าห้อง F9329	ฝวส	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
32	F9_C14	DC-166	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ห้องน้ำชาย(3061)	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 9 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
33	F9_C15	DC-167	หน้าห้องเครื่องมือกลาง (F9314-F9315)	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	F9_C16	DC-168	หน้าห้อง F9317(ประตูทางเข้า)	ฝวส	15	ก.พ.2556	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
35	F9_C17	DC-169	หน้าห้อง F9337	ฝวส	15	ก.พ.2556	เม.ย.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	F9_C18	DC-170	ในห้องF9303	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
37	F9_D1	DC-171	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ประตูหนีไฟ (4022)	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
38	F9_D2	DC-172	หน้าห้อง F9431(ห้องเครื่องมือกลาง)	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
39	F9_D3	DC-173	หน้าห้องสรีรวิทยา1 F9434	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
40	F9_D4	DC-174	หน้าห้องสรีรวิทยา1 F9433	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
41	F9_D5	DC-175	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ(F9431)ข้างประตูหนีไฟ	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
42	F9_D6	DC-176	หน้าห้องอชีวอนามัย F9418	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
43	F9_D7	DC-177	หน้าห้อง F9420	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
44	F9_D8	DC-178	หน้าห้องมืด F9413-F9412	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
45	F9_D9	DC-179	หน้าห้อง F9409 ข้างห้องน้ำหญิงF9 4034	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
46	F9_D10	DC-180	หน้าห้องวิจัยปรสิต F9408	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
47	F9_D11	DC-181	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์(ทางลง)ชั้น4	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
48	F9_D12	DC-182	ประตูทางเข้า F9/4003	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 9 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
49	F9_D13	DC-183	หน้าห้อง F9415-F9416	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		
50	F9_D14	DC-184	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องน้ำชาย (4063)	ฝวส	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
51	F9_D15	DC-185	หน้าห้อง F9416 (4013)	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
52	F9_D16	DC-186	ห้องเครื่องมือกลาง F9412-F9414	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 10 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F10_A1	BF-14	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวค	15	ก.ค.2558	ก.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F10_A2	CO-27	หน้าห้องฝ่ายวิเคราะห์	ฝวค	10	ส.ค.2565	ส.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F10_A3	DC-187	ทางเดินใกล้ๆโต๊ะ รปภ	ฝวค	15	ก.พ2556	ส.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F10_A4	CO-28	หน้าห้อง Electon	ฝวค	10	ส.ค.2565	ส.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F10_A5	DC-188	ด้านข้างลิฟท์ ชั้น1	ฝวค	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F10_A6	CO-29	หน้าห้อง Photon F10108	ฝวค	10	ส.ค.2565	ส.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F10_A7	DC-189	หน้าห้องปรับปรุงพันธุ์สัตว์10107	ฝทก	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F10_A8	DC-190	หน้าห้องกายวิภาคศาสตร์10105	ฝทก	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F10_A9	DC-191	หน้าห้อง F10104	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F10_A10	DC-192	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้ารปภ	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด
11	F10_A11	DC-193	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10105	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F10_A12	DC-194	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10108	ฝวค	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F10_A13	DC-195	หน้าห้องจุลินทรีย์ดินประยุกต์(F10102)	ฝทก	10	ก.ค.2557	ก.ค.2557	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F10_A14	DC-196	หน้าห้อง F10103	ฝทก	10	พ.ย.2566.	พ.ย.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F10_B1	DC-197	หน้าห้อง IC F10204	ฝวค	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F10_B2	DC-198	หน้าห้องวิศวกรรมโปรตีน10205	ฝทก	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F10_B3	DC-199	ในตู้เก็บสายฉีด ชั้น2 F10205	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F10_B4	DC-200	หน้าห้องอณูชีววิทยาของเซลล์208	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 10 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F10_B5	DC-201	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำF10210	ฝวค	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F10_B6	DC-202	หน้าห้องโภชนาศาสตร์F10210	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F10_B7	DC-203	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10213	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F10_B8	CO-30	หน้าห้องHydraulics F10213	ฝวศ	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
23	F10_B9	DC-204	ด้านข้างลิฟท์ F10214	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
24	F10_B10	BF-15	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวศ	15	เม.ย.2558	เม.ย.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
25	F10_B11	DC-205	หน้าห้องน้ำชาย+หญิง	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
26	F10_B12	CO-31	หน้าห้องวิเคราะห์ F10201	ฝวค	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
27	F10_B13	DC-206	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10216	ฝวค	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
28	F10_B14	CO-32	ในห้องพักพนักงาน(ประตูหนีไฟ)	ฝวค	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
29	F10_C1	DC-207	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10305	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
30	F10_C2	DC-208	หน้าห้องปฏิบัติการเลี้ยวเบน313	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
31	F10_C3	BF-16	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวท	15	เม.ย.2558	เม.ย.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
32	F10_C4	DC-209	ด้านข้างลิฟท์ F10314	ฝวท	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
33	F10_C5	DC-210	หน้าห้องโฟโต้อิเล็กตริก F10316	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	F10_C6	DC-211	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10309	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
35	F10_C7	DC-212	หน้าห้องแรงสุทธิ F10304	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	F10_C8	DC-213	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10301	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 10 เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
37	F10_C9	DC-214	หน้าห้องความคาดเคลื่อน10301	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
38	F10_C10	DC-215	หน้าห้องคลีนนิ่งในเส้นลวด10305	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
39	F10_C11	DC-216	หน้าห้องการกวัดแกร่ง F10308	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
40	F10_C12	DC-217	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F10313	ฝวท	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
41	F10_C13	DC-218	หน้าห้องสนามไฟฟ้า F10309	ฝวท	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
42	F10_C14	DC-219	หน้าห้องกระแสสลับ F10312	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ ๑๑
(อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 11(สิรินธรวิศวพัฒน์) เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F11_A3	DC-220	หน้าห้อง F11115A	ฝพน.	15	เม.ย.2566.	เม.ย.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F11_A4	DC-221	ภายในห้อง F1115A	ฝพน.	15	เม.ย.2566.	เม.ย.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F11_A5	CO-33	หน้าห้องซีเกท 1	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F11_A6	CO-34	หน้าห้องซีเกท 2	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F11_A7	DC-222	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F10)	ฝพน.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F11_A8	DC-223	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ (F5)	ฝพน.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F11_A9	CO-35	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า 1	ฝพน.	10	ม.ค.2558	ม.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F11_A10	CO-36	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า 2	ฝพน.	10	ม.ค.2558	ม.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F11_A11	CO-37	หน้าห้องศูนย์แม่ข่ายและคลังข้อมูล	ฝพน.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F11_A12	DC-224	ในห้อง รปภ	ฝพน.	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F11_A13	DC-225	หน้าห้องสัมมาวิศวพัฒน์1	ฝพน.	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F11_B1	CO-38	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F10)	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F11_B2	CO-39	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F9)	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F11_B3	CO-40	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ (F5)	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F11_C1	CO-41	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F9)	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F11_C2	CO-42	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F10)	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F11_C3	CO-43	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ (F5)	ฝพน.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F11_C4	DC-226	หน้าห้อง F11305	ฝวศ.	15	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 11(สิรินธรวิศวพัฒน์) เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F11_C5	CO-44	หน้าห้อง F11303A	ฝวศ.	10	พ.ค.2563.	พ.ค.2563.	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด
20	F11_C6	DC-227	หน้าห้อง F11321A	ฝวศ.	15	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F11_C7	CO-45	หน้าห้อง F11318A	ฝวศ.	10	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F11_C8	CO-46	หน้าห้อง F11316A	ฝวศ.	10	พ.ค.2563.	พ.ค.2563.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
23	F11_C9	CO-47	หน้าห้อง F11307A	ฝวศ.	10	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
24	F11_C10	DC-229	หน้าห้อง F11306A	ฝวศ.	15	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
25	F11_C11	DC-230	หน้าห้อง F11323A	ฝวศ.	15	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
26	F11_C12	DC-231	หน้าห้อง F11326A	ฝวศ.	15	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
27	F11_C13	CO-48	หน้าห้อง F11331A	ฝวศ.	10	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
28	F11_C14	CO-49	หน้าห้อง F11329A	ฝวศ.	10	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
29	F11_C15	CO-50	ในห้อง F11320A	ฝวศ.	10	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.															ห้องล็อค
30	F11_C16	DC-232	หน้าห้อง F11314A	ฝวศ.	15	ก.ค.2567.	ก.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
31	F11_D1	CO-51	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F10)	ฝวศ.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
32	F11_D2	CO-52	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F9)	ฝวศ.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
33	F11_D3	CO-53	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ (F5)	ฝวศ.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	F11_D4	DC-233	หน้าห้อง F11413A	ฝวศ.	15	เม.ย.2566.	เม.ย.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
35	F11_D5	DC-234	ทางเดินหลังห้องF11405A	ฝวศ.	15	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	F11_D6	DC-235	หน้าห้องF11407A	ฝวศ.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 11(สิรินธรวิศวพัฒน์) เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
37	F11_D7	DC-236	หน้าห้อง F11419A	ฝวศ.	15	ส.ค.2567.	ส.ค.2567.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
38	F11_D8	CO-54	หน้าห้อง F11421A	ฝวศ.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
39	F11_D9	CO-55	หน้าห้อง F11422A	ฝวศ.	10	พ.ค.2563.	พ.ค.2563.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
40	F11_E1	CO-56	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F10)	ฝวส.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
41	F11_E2	CO-57	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ (F9)	ฝวส.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
42	F11_E3	CO-58	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าลิฟท์ (F5)	ฝวส.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
43	F11_E4	BF-17	ในห้องทันตกรรมช่องปาก F11507A	ฝวส.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
44	F11_E5	CO-59	หน้าห้องเอกซ์เรย์ F11509 E	ฝวส.	10	เม.ย.2566.	เม.ย.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารเครื่องมือ ๑๒
(อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 12 (เทพรัตน์วิทยรักษ์) เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F12_A1	DC-237	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12101	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F12_A2	DC-238	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12105	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F12_A3	DC-239	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12109	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F12_A4	DC-240	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12114	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F12_A5	DC-241	ในห้อง F12114 A	ฝวส	15	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F12_A6	DC-242	ในห้อง F12115 A	ฝวส	15	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F12_A7	DC-243	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ประตูทางเข้าF12119A	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F12_A8	DC-244	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ท้ายห้องF12119A	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F12_B1	DC-245	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12218	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
10	F12_B2	DC-246	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12201	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F12_B3	DC-247	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12203	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F12_B4	DC-248	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12202	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F12_B5	CO-60	ในห้อง F12218	ฝวส	10	มี.ค.2563	มี.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F12_B6	CO-61	ในห้อง F12220	ฝวส	10	มี.ค.2563	มี.ค.2563	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F12_B7	DC-249	ในห้อง F12218A	ฝวส	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F12_B8	DC-250	ในห้อง F12209 A	ฝวส	15	ม.ค.2565	ม.ค.2565	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
17	F12_B9	DC-251	ในห้อง F12208 A	ฝวส	15	ม.ค.2565	ม.ค.2565	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F12_B10	DC-252	หน้าห้อง F12214 A	ฝวส	15	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 12 (เทพรัตน์วิทยรักษ์) เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F12_C1	DC-253	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12302	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F12_C2	DC-254	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12303	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F12_C3	DC-255	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12301	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F12_C4	DC-256	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F12304	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

(ก) ตามประเพณีปฏิบัติ

ข) ตามประกาศ

ค) ตามคำสั่ง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร เครื่องมือ 14 (เกษตรภิวัฒน์) เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F14_A1	DC-257	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ทางขึ้นลิฟท์ 1	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F14_A2	DC-258	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ตรงข้าม14117	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F14_A3	DC-259	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ 14122	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F14_A4	DC-260	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ 14105	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F14_B1	DC-261	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ทางขึ้นลิฟท์ 2	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F14_B2	DC-262	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ 14204	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F14_B3	DC-263	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำF14225	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F14_B4	DC-264	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F14218	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F14_C1	DC-265	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องพักบัณฑิต5	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F14_C2	DC-266	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ทางลงลิฟท์ 3	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F14_C3	DC-267	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าห้องประชุมสัมมนา	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F14_C4	DC-268	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าห้องPantry room	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

อาคารสัตว์ทดลอง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

แบบรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย (ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ำ)

ประจำอาคาร สัตว์ทดลอง เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	AN_01	DC-269	ข้างห้องเครื่องกำเนินไฟฟ้าสำรอง2	ฝบส	15	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
2	AN_02	CO-62	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝบส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	น้ำยาหมด
3	AN_03	CO-63	หน้าห้อง ANIMAL ROOM3	ฝบส	10	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	AN_04	CO-64	หน้าห้อง ANIMAL ROOM4(ผ่าตัด)	ฝบส	10	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	AN_05	CO-65	ในห้องคลีนรูมระบบไฟฟ้า	ฝบส	10	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	AN_06	DC-270	หน้าห้องนึ่งฆ่าเชื้อ F92106	ฝบส	10	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	AN_07	DC-271	หน้าห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ2	ฝบส	10	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	AN_08	DC-272	หน้าห้องรับส่งสัตว์ทดลอง	ฝบส	10	มี.ค.2566.	มี.ค.2566.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

ถังดับเพลิงที่มีอายุเกินกว่า๕ปี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

สรุปรายงานผลตรวจสอบถังดับเพลิงที่มีอายุเกิน 5 ปี

ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F1-A12	DC-07	หน้าห้อง F1118 A	ฝวศ	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F1-A15	DC-08	หน้าห้อง F1129	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F1-A17	DC-10	หน้าห้องทดสอบลูกปูน F1102-1	ฝวศ	20	ก.ค.2559	ก.ค.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F1-B4	DC-14	หน้าห้องวิจัย F1216	ฝวท	10	ก.พ.2559	ก.พ.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F1-C1	DC-16	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ บันไดทางขึ้นชั้น3	ฝพน	10	ก.พ.2559	ก.พ.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F1-C2	DC-17	หน้าประตูทางเข้า ลิฟท์ขนส่ง ชั้น3	ฝพน	15	มี.ค.2559	มี.ค.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F1-C6	DC-20	หน้าห้องวิจัย F1324	ฝวท	10	มี.ค.2555.	มี.ค.2555.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F1-C9	DC-23	หน้าห้องวิจัย F1304 (ประตูทางเข้า)	ฝทก	10	มี.ค.2555.	มี.ค.2555.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F2-A11	DC-28	หน้าห้อง F2110	ฝวท	20	มี.ค.2558	มี.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F2-A16	DC-33	ภายในห้อง F2115	ฝวท	20	มี.ค.2561	มี.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F2-A17	DC-34	หน้าห้อง F2116	ฝวท	20	มี.ค.2561	มี.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F3_A3	DC-48	หน้าห้อง F3102	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F3_A6	DC-51	หน้าห้อง F3107	ฝทก	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F3_A7	DC-52	โถงทางเดินชั้นล่าง	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F3_A10	DC-55	หน้าห้อง F3111	ฝทก	15	มี.ค.2560	มี.ค.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F3_A12	DC-57	หน้าห้อง F3110	ฝทก	15	ก.ค.2560	ก.ค.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F3_A13	DC-58	หน้าห้อง F3109	ฝทก	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F3_A14	DC-59	ทางเดินระหว่างห้องน้ำชาย หญิง	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

สรุปรายงานผลตรวจสอบถังดับเพลิงที่มีอายุเกิน 5 ปี
ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F3_B1	DC-60	ทางเดินด้านหลังห้องน้ำชาย หญิง	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F3_B3	DC-62	ทางเดินระหว่างห้องน้ำชาย หญิง ชั้น2	ฝทก	15	ก.ค.2558	ก.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F3_B5	DC-64	หน้าห้อง F3207	ฝทก	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F3_B6	DC-65	หน้าห้อง F3205	ฝทก	15	ก.ค.2558	ก.ค.2558	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
23	F3_B7	DC-66	หน้าห้อง F3201(ห้องน้ำชาย)	ฝทก	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		สิ่งของ
24	F4_A1	DC-67	หน้าห้อง F4101	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
25	F4_A3	DC-69	หน้าห้อง F4105	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
26	F4_A10	DC-76	หน้าห้อง F4112	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
27	F4_B3	DC-89	หน้าห้องบัณฑิตธรณี4206	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
28	F4_B4	DC-90	หน้าห้องโทรคมนาคม4202	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
29	F4_B6	DC-92	หน้าห้องบัณฑิตศึกษาโลหการ	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
30	F4_B7	DC-93	หน้าห้องบัณฑิตศึกษาพอลิเมอร์	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
31	F4_B9	DC-95	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องน้ำหญิง	ฝวศ	10	ต.ค.2560	ต.ค.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
32	F5_A1	DC-96	หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 9	ฝวศ	15	ก.ค.2560	ก.ค.2560	✓		✓		✓			✓	✓		✓			✓	ค้นขบเป็นสนิม
33	F5_A2	DC-97	หน้าห้อง F5102	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
34	F5_A4	DC-99	หน้าห้อง F5106	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
35	F5_A5	DC-100	หน้าห้อง F5114	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
36	F5_B1	DC-104	หน้าห้องวิศวกรรมพอลิเมอร์ F5201	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

สรุปรายงานผลตรวจสอบถังดับเพลิงที่มีอายุเกิน 5 ปี

ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
37	F6_A4	DC-111	หน้าห้องF6106(บรรยาย)	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
38	F6_A5	DC-112	ทางเดินด้านหลังห้องF6103	ฝวศ	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
39	F6_A8	DC-113	ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ F6129	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
40	F6_A9	DC-114	ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ F6130	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
41	F6.1_A1	DC-122	หน้าห้องบดแร่(6144)	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
42	F6.1_A2	DC-123	หน้าห้องเตาเผา(6141)	ฝวศ	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
43	F6.1_A3	DC-124	หน้าห้อง F6145	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
44	F6.1_A4	DC-125	ภายในห้อง F6164A	ฝวศ	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
45	F7_A4	DC-128	ทางเดินหน้าห้องF7118	ฝวท.	20	ส.ค.2562	ส.ค.2562		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
46	F7_A7	DC-130	ในห้องเตรียมตัวอย่าง F7125	ฝวท.	15	ก.พ.2562	ก.พ.2562															ห้องล็อค
47	F9_A3	DC-138	หน้าห้องหัตถการพื้นฐาน9104	ฝวส	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
48	F9_A4	DC-139	หน้าห้อง F9105(1023)	ฝวส	15	ส.ค.2562	ส.ค.2562	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
49	F9_A14	DC-148	หน้าห้อง F9130	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
50	F9_C7	DC-159	หน้าห้อง F9/3044	ฝวส	15	ก.ค.2559	ก.ค.2559	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
51	F9_C8	DC-160	หน้าห้องF9318	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
52	F9_C15	DC-167	หน้าห้องเครื่องมือกลาง (F9314-F9315)	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
53	F9_D2	DC-172	หน้าห้อง F9431(ห้องเครื่องมือกลาง)	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว
54	F9_D3	DC-173	หน้าห้องสรีรวิทยา1 F9434	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	สายยางเหนียว

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

สรุปรายงานผลตรวจสอบถังดับเพลิงที่มีอายุเกิน 5 ปี

ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
55	F9_D4	DC-174	หน้าห้องสรีรวิทยา1 F9433	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
56	F9_D7	DC-177	หน้าห้อง F9420	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
57	F9_D10	DC-180	หน้าห้องวิจัยปรสิต F9408	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
58	F9_D12	DC-182	ประตูทางเข้า F9/4003	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
59	F9_D13	DC-183	หน้าห้อง F9415-F9416	ฝวส	15	ก.ค.2561	ก.ค.2561	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
60	F9_D15	DC-185	หน้าห้อง F9416 (4013)	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
61	F9_D16	DC-186	ห้องเครื่องมือกลาง F9412-F9414	ฝวส	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
62	F10_A5	DC-188	ด้านข้างลิฟท์ ชั้น1	ฝวค	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
63	F10_A9	DC-191	หน้าห้อง F10104	ฝทก	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
64	F10_B4	DC-200	หน้าห้องอณูชีววิทยาของเซลล์208	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
65	F10_B6	DC-202	หน้าห้องโภชนาศาสตร์F10210	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
66	F10_B9	DC-204	ด้านข้างลิฟท์ F10214	ฝวศ	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
67	F10_B11	DC-205	หน้าห้องน้ำชาย+หญิง	ฝทก	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
68	F10_C2	DC-208	หน้าห้องปฏิบัติการเลี้ยวเบน313	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
69	F10_C5	DC-210	หน้าห้องโฟโต้อิเล็กตริก F10316	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
70	F10_C7	DC-212	หน้าห้องแรงสุทธิ F10304	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
71	F10_C9	DC-214	หน้าห้องความคาดเคลื่อน10301	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
72	F10_C10	DC-215	หน้าห้องคลีนนิ่งในเส้นลวด10305	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

สรุปรายงานผลตรวจสอบถังดับเพลิงที่มีอายุเกิน 5 ปี

ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
73	F10_C11	DC-216	หน้าห้องการกวัดแกร่ง F10308	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
74	F10_C14	DC-219	หน้าห้องกระแสสลับ F10312	ฝวท	15	ก.พ.2556	ก.พ.2556	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
75	F11_A13	DC-225	หน้าห้องสัมมาวิศวพัฒน์1	ฝพน.	15	พ.ย.2560	พ.ย.2560	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

หมายเหตุ

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

E = ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

รปภ.ไม่ดำเนินการตรวจสอบ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

สรุปรายงานผลตรวจสอบถังดับเพลิง จุดที่ รปภ.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิง
ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
1	F7_A1	CO-25	หน้าห้อง F7116	ฝวท.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	F7_A2	DC-126	ทางเดินข้างห้องน้ำหญิง-ชาย	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	F7_A3	DC-127	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	ฝวท.	15	มี.ค.2564	มี.ค.2564		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	F7_A4	DC-128	ทางเดินหน้าห้องF7118	ฝวท.	20	ส.ค.2562	ส.ค.2562		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	F7_A5	CO-26	ภายในห้อง F7120 (ห้องพักพนักงาน)	ฝวท.	10	ก.พ.2562	ก.พ.2562		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	F7_A6	DC-129	หน้าห้องธรณีฟิสิกส์ F7124	ฝวท.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	F7_A8	DC-131	ทางเดิน ก่อนขึ้นบันไดชั้น2	ฝวท.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	F7_A9	DC-132	หน้าห้อง F7121	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	F7_B1	DC-133	หน้าห้องพักพนักงาน	ฝวท.	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	F7_B2	DC-134	ทางเดิน(ห้องเก็บแผนที่)	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	F7_B3	DC-135	หน้าห้องแม่ข่ายโนอา	ฝวท.	15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	F9_B3	DC-151	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าประตูหนีไฟ(2099)	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	F9_C18	DC-170	ในห้องF9303	ฝวส	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	F14_A1	DC-257	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ทางขึ้นลิฟท์ 1	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	F14_A2	DC-258	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ตรงข้าม14117	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	F14_A3	DC-259	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ 14122	ฝวศ	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
17	F14_A4	DC-260	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ 14105	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
18	F14_B1	DC-261	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ทางขึ้นลิฟท์ 2	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223214-5 223263 โทรสาร (044) 223215

สรุปรายงานผลตรวจสอบถังดับเพลิง จุดที่ รปภ.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	พื้นที่/บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ขนาดถังดับเพลิง	อายุถัง (เดือน/ปี)	เติมน้ำยา (เดือน/ปี)	การตรวจสอบ (โดย รปภ.)		ป้ายตรวจสอบ		สายฉีด		คันบังคับ		เกจความดัน/น้ำหนัก		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
								มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
19	F14_B2	DC-262	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ 14204	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
20	F14_B3	DC-263	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำF14225	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
21	F14_B4	DC-264	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ F14218	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
22	F14_C1	DC-265	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำหน้าห้องพักบัณฑิต5	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
23	F14_C2	DC-266	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ ทางลงลิฟท์ 3	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
24	F14_C3	DC-267	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าห้องประชุมสัมมนา	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
25	F14_C4	DC-268	ในตู้เก็บสายฉีดน้ำ หน้าห้องPantry room	ฝทก	10	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	

รหัสจุดติดตั้ง หมายถึง

A = ชั้นที่ 1 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

B = ชั้นที่ 2 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

C = ชั้นที่ 3 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

D = ชั้นที่ 4 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร E= ชั้นที่ 5 และลำดับถังที่ติดตั้งในอาคาร

ประเภทถังดับเพลิง หมายถึง

DC = ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

CO = ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BF = ถังดับเพลิงสีเขียว รุ่น BF2000 น้ำยาเหลวระเหย และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ

BCF = ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 และลำดับถังดับเพลิงประเภทนั้นๆ